


CHARIOT BARATTE

PRÉSENTATION



CHARIOT TOUT INOX SUR ROULETTES

Collecte du beurre simple

hauteur H1/H2 adaptée pour le confort et l'efficacité de l'opérateur

Environnement de travail amélioré

déplacement facile entre la zone de production, la collecte du beurre et la zone de nettoyage

Mobile, fonctionnel, ergonomique

Robuste, stable, sécurisé 2 roues freins

STAINLESS STEEL TROLLEY ON WHEELS

Simple butter collection

H1/H2 height adapted for operator comfort and efficiency

Improved working environment

Easy movement between production, butter collection and cleaning areas

Mobile, functional, ergonomic

Robust, stable, safe (2 wheel brakes)

CHARIOT	H1	H2	P	L	L1	L2
30M	760	170	450	515	200	370
50/50M	760	170	450	655	200	370
80M	830	210	450	825	200	430

PLATEAU support inox épaisseur 5mm (80M 6mm)
PIEDS tube inox plein filetage M10 - Ø25mm
ROUES 360° 2 + 2 freins - polyuréthane 98 Shore



CHARIOT BARATTE

MONTAGE

ETAPE 1

visser les 4 roues sur le support et les pieds

ETAPE 2

visser les 2 pieds du milieu sur le support

ETAPE 3 - 3 personnes

poser et maintenir la baratte sur les 4 pieds (x2) puis visser (x1)

STEP 1


screw the 4 wheels onto the support and the feet

STEP 2

screw the 2 middle feet onto the stand

STEP 3 - 3 operators

place and hold the churn on the 4 legs (x2) then screw on (x1)



ECROU BTR x10



RONDELLE STRIEE
x8



ECROU
BORGNE



RONDELLE
ROUE



ROUES 360°



CLEF ALLEN M10
(non fournie)